



T.C.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

BİLİŞSEL VE DAVRANIŞ BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİLDAM)

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

GSR KULLANIM PROSEDÜRÜ

1. AMAÇ

Galvanik Deri Tepkisi (GSR) ölçümlerinin standartlaştırılmış şekilde yürütülmesini sağlamak.

2. UYGULAMA ADIMLARI

1. Sensörler temizlenir.
2. Katılımcının parmak bölgeleri hazırlanır.
3. Sensör bağlantıları yapılır.
4. Bazal ölçüm alınır.
5. Deney protokolü uygulanır.
6. Veri kayıtları kontrol edilir.

3. GÜVENLİK

- Sensörler steril şekilde kullanılmalıdır.
- Cilt hassasiyeti kontrol edilmelidir.

4. VERİ YÖNETİMİ

Veriler güvenli dijital ortamda saklanır.